



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тюмень, ул. М. Горького, 72, тел. 590-564, факс 590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому, Нижнетавдинскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного контроля)

625039, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 37а, тел.: (3452) 590-619, 590-620, Email: ond-tyumenmr@72.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

625039, г. Тюмень,
ул. Энергетиков, д. 37а
(место составления акта)

" 29 " января 2021 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 3

по адресу/адресам: Тюменская область, Тюменский район, р.п. Винзили, ул. Зеленая, 33; ул. Советская 13; пер. Октябрьский, 4; ул. 60 лет Октября, 5.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Тюменскому, Нижнетавдинскому муниципальным районам по пожарному надзору Сорокина О.А. № 3 от 11 января 2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВИНЗИЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШОК"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

15.01.2021 с 09 час. 40 мин. по 10 час. 40 мин.	Продолжительность 1 час. 00 мин.
26.01.2021 с 10 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин.	Продолжительность 6 часа. 30 мин.
27.01.2021 с 09 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.	Продолжительность 4 часа 00 мин.
29.01.2021 с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.	Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 12 часов. 30 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому, Нижнетавдинскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области, 625039, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 37а, тел.: 8 (3452) 590-619; 590-620
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки): Заведующая Дрёмина Елена Лазаревна 15 января 2021г. 09 час. 40 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Инспектор ОНДиПР по Тюменскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Фомин Евгений Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Дрёмина Елена Лазаревна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Корпус № 1 по адресу: п.Винзили, ул.Зеленая,33

1. Дверь эвакуационного выхода на наружную лестницу в подготовительной группе не обеспечивает свободное открывание изнутри без ключа. Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 26
2. У дежурного персонала отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 30
3. На путях эвакуации проходящих через лестничную клетку ковровое покрытие не соответствует требуемому классу пожарной опасности материала. Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1,ст.6,ст.89; ст.134; таблица 28, таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г.

Корпус № 2 по адресу: п.Винзили, ул.60 лет Октября,5

4. У дежурного персонала отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 30
5. Пожарные шкафы находящиеся на объекте защиты выполнены из горючих материалов (деревянные). Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6, п.4 ст.107 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г.
6. Не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа двери эвакуационного выхода из спортивного зала. Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 26
7. Огнетушители находящиеся на объекте защиты расположены выше 1.5м. от пола. Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. п.4.2.7
8. На путях эвакуации проходящих через лестничную клетку ковровое покрытие не соответствует требуемому показателю класса пожарной опасности материала. Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6,ст.89; ст.134; таблица 28, таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г.
9. Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в коридоре 2-го этажа. Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6,ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Приложение А, таблица А1, п.9; п.А4
10. В помещении кухни отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации требуемого типа. Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6,ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Приложение А, таблица А1, п.9; п.А4
11. Дверь эвакуационного выхода из помещения кухни не обеспечивает свободное открывание изнутри без ключа. Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 26

12. Дверь эвакуационного выхода из помещения...
из здания. Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.22
13. Наружная вертикальная пожарная лестница П1-1 не соответствует требованиям пожарной безопасности. (ширина менее 600 мм, расстояние между ступенями более 350 мм. ; отсутствует площадка длиной менее 800 мм, отсутствует ограждение площадки высотой 1200 мм.)
Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6,ст.39 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытания. Приложение Б

Корпус № 3 по адресу: п.Винзили,ул.Советская,13

14. Огнетушители находящиеся на объекте защиты расположены выше 1.5 м.от пола.
Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. п.4.2.7
15. Горизонтальное расстояние от пожарного извещателя автоматической пожарной сигнализации до электросветильника менее 0.5 м. Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.п.13.3.6
16. У дежурного персонала отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 30
17. Внутренняя пожарная лестница П-1.1 не соответствует требованиям пожарной безопасности (ширина менее 600 мм.) Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6,ст.39 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытания. Приложение Б.

Корпус № 4 по адресу: п.Винзили,пер.Октябрьский,4

18. Отсутствует речевое оповещение в системе управления и эвакуации людей в случае пожара.
Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6,ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица 1, таблица 2, п.1.
19. В группах пребывания детей «Малыши»; «Фантазеры»; «Непоседы»; «Лапочки»; «Карапузики» световое табло «Выход» находится в неисправном состоянии. Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 36
20. В группах пребывания детей «Фантазеры» и «Непоседы» отсутствует световое табло «Выход» над дверью эвакуационного выхода на наружную эвакуационную лестницу. Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6,ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.5.3
21. Не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов правого и левого крыла здания. Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 26
22. Не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов под левой лестничной клеткой. Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 26
23. У дежурного персонала отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 30



выявлены несоответствия сведениям, содержащимся в _____
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
не выявлены

установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно
технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

- разработана и утверждена " 10 " января 2020г. руководителем организации инструкция
о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями,
установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;

- разработан и утверждён " 10 " января 2020г. приказ руководителя о назначении
ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц;

- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют
квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического
минимума, которые действуют до " 23 " сентября 2023г.;

- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками
организации;

- распорядительным документом, приказом № 02-01/ от " 11 " января 2021г., на объекте
предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте
соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам, состоянию и
свойствам применяемых для отделки и облицовки материалам;

- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков
пожарной безопасности;

- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя (в случае отсутствия периодичности в инструкции завода-
изготовителя проверка проводится из расчёта не реже 1 раза в год). Последняя проверка
проводилась 13.05.2020г.; 01.10.2020г. Протокола № 62-20:63-20:105-20:106-20

- на объекте имеется внутренний противопожарный водопровод;

- организовано проведение проверок работоспособности источников наружного
противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в
год (весной и осенью). Последний раз проверки проводились " 14 " октября 2020 г. Акт №
140-20.А:141-20П:139-20А

- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы
противопожарной защиты объекта, которые представлены (автоматической (автономной)
установкой пожаротушения, автоматической установкой пожарной сигнализации, установкой
системы противопожарной защиты, системой оповещения людей о пожаре);

- организуются проведение проверки работоспособности указанных систем и средств
противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. Последний
раз проверки проводились " 20 " декабря 2020г. Акт № 6/н;

- руководителем организации утверждён " 30 " декабря 2020г. годовой план-
график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом
технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На
проведение данных работ заключён договор с ООО «Безопасность плюс», имеющей
соответствующее разрешение (лицензию).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)



журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР по Тюменскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской
области Фомин Евгений Владимирович



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Дрёмина Елена Лазаревна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» января 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: 8 (3452) 59-05-49

