

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 т.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому,
Нижнетавдинскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного надзора)

625039, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37а, тел.: 8 (3452) 590-619; 590-620, E-mail: ond-tyumenmr@72.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВИНЗИЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШОК"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее -
при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Тю-
менского и Нижнетавдинского муниципальных районов по пожарному надзору Сорокина О.А. № 3
от «11» января 2021 г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период

15.01.2021 с 09 час.40мин. по 10 час. 40 мин.	Продолжительность 1 час.00мин.
26.01.2021 с 10 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин.	Продолжительность 6 часа. 30 мин.
27.01.2021 с 09 час.00 мин. по 13 час.00 мин.	Продолжительность 4 часа 00 мин.
29.01.2021 с 12 час.00 мин. по 13 час. 00 мин.	Продолжительность 1 час.00 мин.

проведена проверка:

Инспектором отделения НДиПР по Тюменскому МР ОНДиПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому МР Фами-
ным Евгением Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку.

Тюменская область, Тюменский район, р.п. Винзили, ул. Зеленая, 33; ул. Советская 13; пер.
Октябрьский, 4; ул. 60лет Октября, 5.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МАДОУ «Винзилинский детский сад «Малышок» Дрёминой Еленой
Лазаревной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:



№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
3/1/1	Корпус № 1 по адресу: п.Винзили, ул.Зеленая,33 1.Дверь эвакуационного выхода на наружную лестницу в подготовительной группе не обеспечивает свободное открывание изнутри без ключа. Обеспечить свободное открывание двери эвакуационного выхода изнутри без ключа.	Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 26	01.04.2021 г.	
3/1/1	2. У дежурного персонала отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения дежурный персонал	Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 30	01.04.2021г.	
3/1/1	3. На путях эвакуации проходящих через лестничную клетку ковровое покрытие не соответствует требуемому классу пожарной опасности материала. Демонтировать ковровое покрытие находящееся на путях эвакуации.либо заменить в соответствии с классом материала КМ1.	Основание: п.1 ч.2 ст.1.ч.3 ст. 4,ч.1.ст.6.ст.89; ст.134; таблица 28, таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г.	01.04.2021г.	
3/1/1	Корпус № 2 по адресу: п.Винзили, ул.60 лет Октября,5 4. У дежурного персонала отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения дежурный персонал	Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 30	01.04.2021г.	

3/1/1	9. Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в коридоре 2-го этажа. Обеспечить в коридоре 2-го этажа наличие пожарных извещателей требуемого типа.	Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6,ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Приложение А, таблица А1, п.9; п.А4	01.11.2021г.	
3/1/1	10. В помещении кухни отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации требуемого типа. Обеспечить в помещении кухни наличие пожарных извещателей требуемого типа.	Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6,ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Приложение А, таблица А1, п.9; п.А4	01.11.2021г.	
3/1/1	11. Дверь эвакуационного выхода из помещения кухни не обеспечивает свободное открывание изнутри без ключа. Обеспечить свободное открывание двери эвакуационного выхода изнутри без ключа.	Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 26	01.11.2021г.	
3/1/1	12. Дверь эвакуационного выхода из помещения кухни открывается не по направлению выхода из здания. Обеспечить открывание двери эвакуационного выхода по направлению выхода из здания	Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.22	01.11.2021г.	



КОПИЯ ВЕРНА

Директор Е.Л. Дроздов

2021 г.

3/1/1	17. Внутренняя пожарная лестница П-1.1 не соответствует требованиям пожарной безопасности (ширина менее 600 мм.) Установить наружную лестницу соответствующую требованиям пожарной безопасности (ширина лестницы не менее 600 мм, расстояние между ступенями не более 350 мм.)	Основание: п.1 ч.2 ст.1.ч.3 ст. 4.ч.1 ст.6.ст.39 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытания. Приложение Б.	01.11.2021г.	
3/1/1	Корпус № 4 по адресу: п.Винзили, пер. Октябрьский, 4 18. Отсутствует речевое оповещение в системе управления и эвакуации людей в случае пожара. Обеспечить речевое оповещение в системе управления и эвакуации людей при пожаре.	Основание: п.1 ч.2 ст.1.ч.3 ст. 4.ч.1 ст.6.ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица 1, таблица 2, п.1.	01.11.2021г.	
3/1/1	19. В группах пребывания детей «Малыши»; «Фантазеры»; «Непоседы»; «Лопочки»; «Карапузики» световое табло «Выход» находится в неисправном состоянии. Обеспечить исправность светового табло «Выход»	Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 36	01.04.2021г.	



3/1/1	20. В группах пребывания детей «Фантазеры» и «Непоседы» отсутствует световое табло «Выход» над дверью эвакуационного выхода на наружную эвакуационную лестницу. Обеспечить наличие исправного светового табло «Выход» над дверью эвакуационного выхода.	Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6,ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.5.3	01.04.2021г.	
3/1/1	21. Не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов правого и левого крыла здания. Обеспечить свободное открывание дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа правого и левого крыла здания.	Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 26	01.04.2021г.	
3/1/1	22. Не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов под левой лестничной клеткой. Обеспечить свободное открывание двери эвакуационного выхода изнутри без ключа под левой лестничной клеткой.	Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 26	01.04.2021г.	
3/1/1	23. У дежурного персонала отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.	Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 30	01.04.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Инспектор ОНД и ПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому МР УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тюменской области Фомин Евгений Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

"29" января 2021г.

Предписание для исполнения получил:

Друш

(подпись)

"29" января 2021г.

заведующая Фомина Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

8 (3452) 590 – 549

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

